PRYOR TYP

Označení	1 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	10 mm
H3.2-20	12 znaků	12 znaků							
H6.35-29			14 znaků	12 znaků	9 znaků				
H6.35-39			19 znaků	16 znaků	12 znaků				
H8.0-39						9 znaků	8 znaků		
H9.6-40								6 znaků	
H16-57									6 znaků